




技术要求:

1、外观：产品表面应光洁无损、色泽均匀、外观良好，无明

显凹痕、飞边、缺料、银丝、熔接痕等缺陷。

2、材质：五金件是磷铜 塑胶件是PPS。

3、颜色：咖啡。

4、表面：清洁无污渍。

5、未注：未注尺寸公差 ± 0.1 。

6、尺寸：检查结果应符合图纸标准要求

[illegible]